

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>204</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Plūtinės</u> (Gatvė)		<u>93-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIEŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	300		156.13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					156.13	Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	315	2.75	153.38	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2.96 153.17	UAB "GEOKADA" Objekto Nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2004 m. 08 mėn. 20 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2.96 153.17	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	2.96 153.17	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		