

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lauksargio g.

77/33-0208, 93-B-1

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ket	150			165.63	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		165.63	Ar yra dujų _____	
Sienos		-					Pastabos X = 6067257.41; Y = 586905.64	
Dugnas		-	-			-		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.30	163.33	UAB "Kerista"	
				Apačia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.30	163.33	Objekto nr. 2015-2	
				Apačia				
	Nr. 3	PE	32	Viršus	2.33	163.30	Sudarė T. Vaičiulis	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Patikrino T. Vaičiulis	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			2015-01-27	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				