

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lauksargio g.

77/33-0228, 93-B-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
angtis		Ket	150			166.14
Žemė		Gruntas		0.00		166.14
Sienos		-				
Dugnas		-	-			-
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.33	163.81
				Apačia		
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.33	163.81
				Apačia		
	Nr. 3	PE	110	Viršus	2.33	163.81
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens -

Ar yra dujų -

Pastabos X = 6067227.18; Y = 586922.69

UAB "Kerista"

Objekto nr. 2015-2

Sudarė

T. Vaičiulis

Parašas

Pavardė

Patikrino

T. Vaičiulis

Parašas

Pavardė

2015-01-27

(įrenginio tyrinėjimo data)