



<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELĖ Nr. 152</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Plytinės g.</u> (Gatvė)		<u>93-B-3 (77/33-0229)</u> (Planšetės moneklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės	
Dangtis	ket.	650		151.36	16	
Žemė			-		(Medžiaga, kiekis)	
Sienos	bet				Ar yra vandens?	
Dugnas	bet	1500	4.48	146.88	Ar yra dujų	
Vamzžiniai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	4.68	146.68
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	4.73	146.63
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	4.72	146.64
	Nr.3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
Nr.6			Viršus			
			Apačia			

UAB "Geo group"

Sudare

(parašas)

Patikrino

(parašas)

V. Bilinskas

(pavardė)

2016-08

(Įrenginio tyrinėjimo data)