

f

KF

(komunikacija)

šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Nr. 102

KORTELE

Vilnius

(miestas)

Lauksargio

(gatvė)

93-B-5 (77/33-0247)


(planšetų nomenklatura)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 9 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		141.69	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b				Pastabos <i>LASO ir Aukščiū</i>
Dugnas	bet	1500	1.98	139.71	<i>sistema</i>
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	2.08 139.61
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2.09 139.60
	3	PVC	200	Viršus Apačia	2.06 139.63
	4	PVC	160	Viršus Apačia	1.89 139.80
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-B
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
					2016-03-14 (įrenginio tyrinėjimo data)