

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. **103**

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Lauksargio
(gatvė)


93-B-5 (77/33-0247)
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai


Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <i>LASO? Aukščių sistema</i>
Dangtis		ketus	400			142.54	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	2.11		140.43	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) 2010-03-14 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.11	140.43	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.11	140.43	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			