

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		<u>KORTELE Nr. 93</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Plytinės g.</u> (Gatvė)		<u>93-B-6 (77/33-0249)</u> (Planšetės moneklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	
Dangtis	ket.	315		137.53	Lipinės <u>0</u> (Medžiaga, kiekis)
Žemė			-		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? _____
Dugnas	PVC	315			Ar yra dujų _____
Varnzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	
				Apacia	2.37 135.16
	Nr.2	PE	200	Viršus	
				Apacia	2.37 135.16
	Nr.3			Viršus	
				Apacia	
	Nr.3a			Viršus	
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	
				Apacia	

UAB "Geo group"

Sudarė	V. Bilinskas
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	
	(parašas) (pavardė)

2016-08
(Irenginio tyrinėjimo data)