

<u>Vand</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (1.) <u>2</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>(Gatvė)</u>		<u>93-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>148,95</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0,0</u>	<u>148,95</u>	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	<u>1500</u>	<u>2,48</u>	<u>146,47</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,08</u> Apačia	<u>146,87</u>
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,08</u> Apačia	<u>146,87</u>
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,08</u> Apačia	<u>146,87</u>
	Nr. 4	<u>ket</u>	<u>65</u>	Viršus <u>2,08</u> Apačia	<u>146,87</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-75360</u>	
Sudarė	<u>Dubys</u> <u>Čirlopis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>92</u> m. <u>12</u> mėn. <u>23</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	