

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Apžiūros šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. 82 KORTELĖ

Vilniaus
(Miestas)

Satrijos Raganos
(Gatvė)



93-C-10
(Planšeto nomenklatura)

Sulinio pjūviai (Matmenys duoti m.)


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



LKS-94



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės nėra		
Dangtis		PE	315			157.81	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		plast.					Pastabos.....		
Dugnas		plast.	315	2.10		155.71			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Objekto Nr.		
				Apacia	2.27	155.54			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Sudarė	M. Bytautas (parašas) (pavardė)	
				Apacia	2.25	155.56			
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Patikrino	(parašas) (pavardė)	
				Apacia	2.26	155.55			
	Nr.4			Viršus			2012m. 11mėn. 21d. (Irenginio tyrinėjimo data)		
				Apacia					
	Nr.5			Viršus					
				Apacia					
Nr.6			Viršus						
			Apacia						
Nr.7			Viršus						
			Apacia						