

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)



Šulinys
(Inginio pavadinimas)
B. M. Gimbutienės
(Gatvė)

KORTELE Nr. 211
93 - C - 12
77/33 - 0346
(Planšetės moneklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	425			176.87	nėra (Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-				
Sienos		PVC					Ar yra vandens? nėra	
Dugnas		PVC	400				Ar yra dujų nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Pastabos LAS07	
				Apačia	0.78	176.09		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	0.80	176.07		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	N.Talutis
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Bilinskas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2017-08-21	
				Apačia			(Inginio tyrinėjimo data)	