| Fekalinė kanalizacija | šulinys | Kortelė Nr.( ) 72 |
|---|---|---|
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | |
| Vilnius | Žirgo | 93 - C - 14 |
| (Miestas) | (gatvė) | (77/33 - 0365) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis







| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 300 | — | | 168.23 |
| Žemė | | | — | | | 168.23 |
| Sienos | | PVC | — | — | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | | 2.37 | 165.86 |
| Vamzdžiai | Nr.1 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2.55 | 165.68 |
| | Nr.3 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... _____

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

Aukščių sistema LAS 07

Objektas:

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | P.Tverkus (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | (pavardė) |

2016 m. 07 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)