

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (93-C-15) 15 KORTELĖ



Vilniaus m.
(Miestas)

Žirgo sodų 3-oji g.
(Gatvė)

77/33-0365
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			169.35	Ar yra vandens —	
Žemė		Gruntas					Ar yra dujų —	
Sienos		Betonas					Pastabos 6065492.02/586228.58	
Dugnas		Betonas	1500	2.01		167.34		
Vamzdžiai	Nr. 1	Met.	110	Viršus	1.80	167.55		
				Apačia				
	Nr. 2	PE	50	Viršus	1.80	167.55	UAB "MILIUVA" Kalvarijų g. 204B, LT-08200, Vilnius Mob. +370 610 11698, miliuva@gmail.com	
				Apačia				
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.81	167.54		Objekto nr.
				Apačia				
	Nr. 4	PE	20	Viršus	1.78	167.57	Sudarė	
				Apačia				
	Nr. 5	Ket.	65	Viršus	1.79	167.56	Parašas	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			Parašas	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus			Pavardė	
				Apačia				

2017 m. rugsėjo men. (irenginio tyrinėjimo data)		
---	--	--

2017 m. rugsėjo mėn.
(įrenginio tyrinėjimo data)