

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (93-C-15) 23 KORTELĖ

Vilniaus m.
(Miestas)




Žirgo sodų 3-oji g.
(Gatvė)

77/33-0346

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			171.24	Ar yra vandens
Žemė		Gruntas					Ar yra dujų
Sienos		Betonas					Pastabos 6065503.76/586288.54
Dugnas		Betonas	1500	2.01		169.23	
Vamzdžiai	Nr. 1	Met.	50	Viršus	1.80	169.44	UAB "MILIUVA" Kalvarijų g. 204B, LT-06200, Vilnius Mob. +370 610 11608, miliuva@gmail.com
				Apačia			
	Nr. 2	Ket.	65	Viršus	1.80	169.44	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė J. Laurinkus
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas Pavardė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2017 m. rugsėjo men. (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			