| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fekalinės kanalizacijos šulinio | Nr. 46 | KORTELĖ | 9~~6~~3-C-15 | 77/33-0366 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) | |
| 2016 | Vilnius | | Kolektyvo | |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) | |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys

Š

P

X=6065479.53
Y=586402.92

| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket | 300 | | 178.02 |
| Žemė | | | | 0.00 | 178.02 |
| Sienos | | PVC | | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | | |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 110 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1.97 | 176.05 |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1.97 | 176.05 |

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

2016.11.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)