


Fekalinė kort. Nr.	KORTELE 2119	93-C-16
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2017	VILNIUS	MILKŠISKIŲ, SODŲ, 11-oji
(Šul. pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PĖJIVIAI:

Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys



Horizontalinis



$$1 - \text{D}_2 \quad \begin{array}{r} \times 6065306,20 \\ \hline \times 586474,06 \end{array}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		171,90	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1000	2,64	169,26	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1,35	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	50	Viršus 1,61 Apačia	
	Nr.3			Viršus Apačia	Objektas
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	2017.06. (korteles sudarymo data)
					(korteles sudarė)

LAS-07