

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 121a KORTELE

Vilnius

Saulėtekio al.

93-C-5

77/33-0324

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



(0.0)

(0.74)

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	10 met.
Dangtis		ket.	630			137.06	(medžiaga, kiekis)	
Žemė				0		137.06	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	1500	3.70		133.36	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus			A. Diskos I.Į.	
				Apačia	3.87	133.19		
	Nr.2	PE	200	Viršus				
				Apačia	3.87	133.19		
	Nr.3	PVC	110	Viršus				
				Apačia	2.66	134.40		
	Nr.4	PVC	110	Viršus				
				Apačia	3.70	133.36		
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objekto Nr. 33085								
Sudarė						(parašas)	(pavardė)	
Patikrino						(parašas)	(pavardė)	
2014-06								
(kortelės sudarymo data)								