

Восстановление
(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (2) 89/68 KORTELE



Вулкан
(Miestas)

(Gatvė)

2853 93-C-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyv	650		137.08	
Žemė			0	137.08	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	3.10 x 2.60	2.29	134.79	Pastabos
Varnai	Nr. 1	lyv	250	Viršus 1.90 135.18 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 24-1/1957.....
	Nr. 2	"	150	Viršus 0.87 136.21 Apačia	
	Nr. 3	"	100	Viršus 0.87 136.21 Apačia	
	Nr. 4	"	100	Viršus 0.77 136.21 Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė Cg... Cg... (parašas) (parašas)
					Patikrino R... R... (parašas) (parašas)
					1979. m. 27. mėn. 4. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)