



Vandentiekio kamera	Nr. 42	KORTELE	93-C-6
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšetų nomenklatūra)
2013	Vilnius		Šatrijos Raganos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Šąsajos brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	kopėčios
Dangtis	ket.	650		A - 138,20		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0,00	138,20	Ar yra vandens?	-
Sienos	bet.				Ar yra dujų	-
Dugnas	bet.	5100x2600	2,26	135,94		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus 1,30 Apačia	Pastaba: B - 138,23	
	Nr.2	PVC	400	Viršus 1,30 Apačia		
	Nr.3	PVC	110	Viršus 1,55 Apačia	Objektas	
	Nr.4	PVC	110	Viršus 1,55 Apačia		
					VG TU Geodezijos institutas	
					Sudarė: D. Šlikas	
					2014 12 03	