



Vandentiekio kamera (įrenginio pavadinimas)	Nr. 94 (plane)	KORTELĖ	93-C-6 (planšto nomenklatūra)
2013 (Šul.pastatymo metai)	Vilnius (miestas)	Šatrijos Raganos (gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Sąsajos brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met., 3	
Dangtis	ket.	650		A - 138,25		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0,00	138,25	Ar yra vandens?	-	
Sienos	bet.				Ar yra dujų	-	
Dugnas	bet.	3300x3120	2,01	136,24			
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket.	300	Viršus 1,16 Apačia	137,09	Pastaba: B - 138,28	
	Nr.2	PVC	250	Viršus 1,16 Apačia	137,09		
	Nr.3	ket.	400	Viršus 1,16 Apačia	137,09	Objektas	
					VG TU Geodezijos institutas		
					Sudarė:  D. Šlikas		
					2013 11 15		