



Vandentiekio kamera	Nr. 94	KORTELĖ	93-C-6
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšto nomenklatūra)
2013	Vilnius		Šatrijos Raganos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Sąsajos brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met., 3
Dangtis	ket.	650		A - 138,25		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0,00	138,25	Ar yra vandens?	-
Sienos	bet.				Ar yra dujų	-
Dugnas	bet.	3300x3120	2,01	136,24		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket.	300	Viršus 1,16 Apačia	137,09	Pastaba: B - 138,28
	Nr.2	PVC	250	Viršus 1,16 Apačia	137,09	
	Nr.3	ket.	400	Viršus 1,16 Apačia	137,09	
						VG TU Geodezijos institutas
						Sudarė:  D. Šlikas
						2013 11 15