




Vandentiekio kamera	Nr. 1a	KORTELE	93-C-7
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2013	Vilnius		Šatrijos Raganos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis

Sąsajos brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met., 4
Dangtis	ket.	650		137,55		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0,65	138,20	Ar yra vandens?	-
Sienos	bet.				Ar yra dujų	-
Dugnas	bet.	2000	2,35	135,20		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus 1,72 Apačia	135,83	Pastaba:
	Nr.2	PVC	63	Viršus 1,76 Apačia	135,79	
	Nr.3	PVC	63	Viršus 1,74 Apačia	135,81	Objektas
						VGTU Geodezijos institutas Sudarė: D. Šlikas 2014 09 24