

Fekalinės kan.

Šulinio

Nr. (31) 34

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Počobuto

93-D-10

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		179.94	Ar yra vandens?
Sienu	bet.		0.0	179.94	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3.18	176.76	Pastabos
Nr. 1	PVC	160	Viršus		
Nr. 2	PVC	160	Apačia 3.13	176.81	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 3	PVC	160	Viršus		Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 4			Apačia 3.13	176.81	Objekto Nr. 93-D-1038
Nr. 5			Viršus		Sudarė 11 D/164
Nr. 6			Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus		Patikrina (parašas) (pavardė)
			Apačia		20.04 m. vasario mėn. 23 d.
			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		