

ipa kežo

ITI Nr. 91^a

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (43) 81

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Počo kyto

93-D-10

Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



x = 26447,00
y = 33449,00

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. ž.
Dangtis	ket.	650		183,13	(Medžiaga, kiekis)
Legia			0,0	183,13	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2,65	180,48	Pastabos
Nr. 1	PVC	160	Viršus		
Nr. 2	PVC	160	Apačia 2,90	180,23	
Nr. 3	PVC	160	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4			Apačia 2,90	180,23	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 91-2-11538
Nr. 6			Apačia 2,90	180,23	Sudarė H Dila
Nr. 7			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
			Viršus		2004 m. 02 mėn 23 d.
			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)