


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 177 KORTELĖ		93-013 77/33-0368
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2017	Vilnius	Mileišiškių Sodų 11-oji
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



⊕ x=6065309.15
y=586783.06

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		180.99	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	180.99	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315	1.35	179.64	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.55	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.55	
					Objektas
					2017.08. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sadarė)