

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr.(93-D-13) 218 KORTELE

(Miestas)

(Gatvė)


77/33-0367

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			182.76
Žemė		Gruntas				
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	2.24		180.52
Vamzdžiai	Nr. 1	Plast.	110	Viršus	1.87	180.89
				Apačia		
	Nr. 2	Plast.	110	Viršus	1.87	180.89
				Apačia		
	Nr. 3	Plast.	110	Viršus	1.87	180.89
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6065266.80$; $Y = 586743.01$

LAS07

Objekto nr. _____

Sudarė		P.Vyčas
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė

2016-08-11

(Irenginio tyrinėjimo data)