

<u>Kanal</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>191</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pilnelio</u> (Gatvė)		<u>93-0-14</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		184,03	
Žemė			0,0	184,03	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dėgnas	bet.	2100 2000	2,74	181,29	Pastaba HB= 183,99
Vandens	Nr. 1	ket	200	Viršus 2,10 Apačia	181,93
	Nr. 2	ket	200	Viršus 2,10 Apačia	181,93
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,10 Apačia	181,93
	Nr. 4	ket	100	Viršus 2,10 Apačia	181,93
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr.	01-515328
Sudarė	Dulys Girklys (parašas) (pavardė)
Patikrinė	Plum (parašas) (pavardė)
1977 m. mėn. 15 d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	