


F. KANALIZACIJA. šulinio Nr. () 136 KORTELĖ
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
 VILNIUS SAULĖTEKIO AL 93-0-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matmenys duot: m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalis



$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 - \phi - 1 \\ \times 26640.20 \\ \hline 53186.50 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		171.88	(Medžiaga, kiekis)
Reimė			0.00	171.88	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00	3.85	168.03	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	plast.	200	Viršus Apačia 3.90	167.98
	Nr. 2	plast.	200	Viršus Apačia 3.90	167.98
	Nr. 3	plast.	200	Viršus Apačia 3.90	167.98
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1999 m. 12. mėn. 12 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)