

F. KANALIZACIJASULINYSNr. () 1919

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILAKIUSSALVETEKIO93-D-5

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	650		178.50	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1500	2.73	175.77	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus 2.41 Apačia 176.09	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 19	PVC	160	Viršus 2.73 Apačia 175.77	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 2.78 Apačia 175.72	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus 2.73 Apačia 175.77	Objekto Nr. Sudarė Patikrino 2000 m. 01 mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 4	PVC	160	Viršus 2.73 Apačia 175.77	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	