

EKANALIZACIJA

(Komunikacija)

ŠULINYS

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 243 KORTELĖ

VILNYS

(Miestas)

JAVLETERIO

(Gatvė)

93-0-5


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)



(000)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		KEI	650		18008	Ar yra vandens?		
Žemė						Ar yra dujų?		
Sienos		BET				Pantabos		
Dugnas		BET	1500	2,50	17758			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2,21	17787	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Nr. 1A	PVC	160	Viršus Apačia	2,63	17745		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2,65	17743	Objekto Nr.	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	2,60	17748	Sudarė	(parašas)(pavardė)
	Nr. 4	PVC	160	Viršus Apačia	2,60	17748	Patikrino	(parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			2000 m. 01 mėn. 15 d.	
	Nr. 7			Viršus Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)	