

F. KANALIZACIJA.
(Komunikacija)Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. () 85 KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)SKULĖTERIO AL
(Gatvė)93-0-5
(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



$$\begin{aligned} & \times 26659.50 \\ & \gamma 33159.50 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		170.69	Ar yra vandens?
Sienos	bet.		0.00	170.69	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00	2.90	167.79	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	plast	200	Viršus Apačia 3.00	167.69
	Nr. 2	plast	200	Viršus Apačia 3.00	167.69
	Nr. 3	plast	200	Viršus Apačia 3.00	167.69
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1999 m. ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)