

KF
(Komunikacija)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 217 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Remeris
(Gatvė)




93-12-6
(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		183.63	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Paatubos	
Dugnas		bet.	1500	2.72	180.91		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus		Objekto Nr.	
				Apačia	2.83		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.90		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.87		
	Nr. 3 ²	PVC	160	Viršus			
Vamzdžiai				Apačia	2.78	180.85	Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			... m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)