

Fekalinės
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

kan. šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Počobuto
(Gatvė)

Nr. (19) 232 KORTELE




93-D-6
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duob. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 6..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		174,80	Ar yra vandens?
			0,0	174,80	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,07	172,73	
Nr. 1	PVC	200	Viršus		
			Apačia	1,87	172,93
Nr. 2	PVC	200	Viršus		
			Apačia	1,87	172,93
Nr. 3	PVC	160	Viršus		
			Apačia	1,79	173,01
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"	
Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. 91-2-11538	
Sudarė	M. D. Ila (parašas) (pavardė)
Patikrinė	(parašas) (pavardė)
20,03 m. vasario mėn. 23 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	