

Vand
(Komunikacija)

kameros

Nr. (18) 111 KORTELS



Vilnius
(Miestas)

Pikmelio
(Gatvė)

93-0-9
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopijos (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		185,83	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė			0,0	185,83	Ar yra dujų? <u>ne</u>
Sienos	bet.				Pastaba HB = 185,78
Dūgnas	bet.	1980 x 2000	245	183,38	
Vandiniai	Nr. 1	kit	200	Viršus 2,05 183,78	
	Nr. 2	ket	200	Viršus 2,05 183,78	
	Nr. 3	PE	32	Viršus 2,05 183,78	
	Nr. 4	PE	50	Viršus 2,05 183,78	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
Inžinerinių tyrimų institutas					Objekto Nr. 91-15378
Sudarė					Deivy Girbys (parašas) (pavardė)
Patikrinė					(parašas) (pavardė)
1978 m. mėn. ... d.					(Inžinerinio tyrimo data)