

(Komunikacija)

Valymo įrenginys

(jrenqinio pavadinimas)

Nr 93 - D - 9) 183 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Pyrimēliu

(Gatvé)


77/33-0348

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		Ketus	425			185.09	Ar yra vandens –			
Žemė				0.00			Ar yra dujų –			
Sienos		PVC					Pastabos			
Dugnas		PVC		1.61			Aukščių sistema LAS07			
Vandžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	Apačia	1.61	Gekama Projektai			
	140,	PVC		Viršus	Apačia					
	Nr. 3	PVC		Viršus	Apačia					
	Nr. 4			Viršus	Apačia					
	Nr. 5			Viršus	Apačia					
	Nr. 6			Viršus	Apačia					
	Nr. 7			Viršus	Apačia					
	Nr. 8			Viršus	Apačia					
	Nr. 9			Viršus	Apačia					
	Nr. 10			Viršus	Apačia					
Objekto nr.							Sudarė		V. Įtakimas	
							Patikrino		Parašas	Pavardė
									Parašas	Pavardė
							2017-07-20			
							(Parašas, parašas, parašas)			