




Fekalinės k.		<u>šulinys</u>		Nr. (<u>88</u>) / <u>101</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u></u>		<u>94-C-11</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
							
Horizontalinis							
							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>5 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketin</u>	<u>650</u>		<u>190.20</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0 00</u>	<u>190.20</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet.</u>	<u>1000</u>	<u>2.21</u>	<u>187.99</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketin</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2.23</u>	<u>187.97</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.29</u>	<u>187.91</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91.31.5307...</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. M. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>P. M. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>94</u> m. <u>25</u> ... mėn. <u>6</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)