

35


ITI Nr. 91

Fekalinė k. Suliny Nr. (83) 112 **KORTELE**
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)



Vilnius 94-C-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton</u>	<u>650</u>		<u>189.68</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>189.68</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>beton</u>	<u>1000</u>	<u>226</u>	<u>187.42</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> 2.42	<u>187.26</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> 2.43	<u>187.25</u>
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> 2.02	<u>187.66</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01.31.5.307...</u>
					Sudarė <u>KP FM</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1994. m. ... <u>05</u> ... mėn. <u>6</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)