

<u>Fekalinės k.</u>		<u>Šulinys</u>		Nr. (<u>92</u>) <u>151</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžiniero pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>				<u>94. C-11</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6mcl</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	650		<u>190.09</u>	
Žemė		gr.		<u>0.00</u>	<u>190.09</u>	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	<u>2.10</u>	<u>187.95</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin.	100	Viršus Apačia <u>2.19</u>	<u>187.86</u>	
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia <u>2.25</u>	<u>187.80</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91.3/5307..</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Ketn Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Bruny</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>94</u> m. <u>05</u> .. mėn. <u>C. d.</u>
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inžiniero tyrinėjimo data)