

31


ITI Nr. 91

Fekalinės k. Sulinys Nr. (73) 61 **KORTELE**
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)



Vilnius 94-C-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIEŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 met. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketin	650		189.96	Ar yra vandens?	
Žemė	gr.		0.00	189.96	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos	
Dugnas	bet	1000	3.09	186.87		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.21	186.75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.22	186.74	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus Apačia 3.11	186.85	Objekto Nr. 01-55397....
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. E. M.</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1994. m. ... 25. mėn. 6. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)