

F. Kana Liza

šulinio

Nr. (1) 68 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

S. Kairio

94-C-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS


Vertikalinis



Horizontalinis



S. Kairio g.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 7 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		190,12	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,91	187,21	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3,05 187,07
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	3,06 187,06
	Nr. 3	PVC	100	Viršus Apačia	3,03 187,09
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
P. Klimansko II					Objekto Nr. 20-273.....
Sudarė					P. Klimansko (parašas) (pavardė)
Patikrino					P. Klimansko (parašas) (pavardė)
2009 m. mėn. 26 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)