



<u>fekalinės k.</u>		<u>šulinys</u>		Nr. (<u>100</u>) <u>1</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>94-C-15</u>					
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>7 met</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>kelin</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>190.73</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>190.73</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet.</u>				Pastabos	
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.25</u>	<u>188.48</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia			
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus	<u>2.35</u>	<u>188.38</u>	Objekto Nr. <u>01.31.53.07...</u>
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė <u>K. K.</u> <u>K. K.</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia				
Nr. 5			Viršus			1994. m. 05. mėn. 6. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
Nr. 7			Apačia				