

6


ITI Nr. 91

Vandientiekio *šulinio* Nr. (10) 232 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)


Vilnius 94-C-2
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



1
2
3

x 26797.18
y 34421.78

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	650		184.27		
Zemė			0.00	184.27	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1500	1.92	182.35	Pastabos	
Vamzžiniai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 1.55 Apačia	182.72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 1.55 Apačia	182.72	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus 1.55 Apačia	182.72	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr. 01-3/5707...	
					Sudarė <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <i>P. Grybas</i> (parašas) (pavardė)	
					1974 m. 25... mėn. 5... d.	
					(Įrenginio tyrinėjimo data)	