

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Rokliu</u> (Gatvė)		Nr. () <u>111</u> KORTELE <u>94-C-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
--	--	--	--	--	--

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIŠIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		185,72	
Žemė			0,00	185,72	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2,38	183,34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	65	Viršus 2,06 183,66 Apačia 2,06 183,66	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>94-C-3</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 2003 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	65	Viršus 1,87 183,85 Apačia 1,62 184,10	
	Nr. 3	ket	50	Viršus Apačia	
	Nr. 4	pvc	30	Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	