



22

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>52</u>) <u>123</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>94-C-7</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis	0.28						
							
Horizontalinis							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met</u> <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		<u>bet.</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>189.68</u>	Ar yra vandens?
Žemė					<u>189.68</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet.</u>				Pastaba
Dūgnas		<u>bet.</u>	<u>1500</u>	<u>1.82</u>	<u>187.86</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.55</u> Apačia	<u>188.13</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-315707</u> Sudarė <u>P. G. G. G.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. G. G. G.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. ... <u>05</u> mėn. <u>5</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.55</u> Apačia	<u>188.13</u>	
	Nr. 3	<u>bet.</u>	<u>65</u>	Viršus <u>1.55</u> Apačia	<u>188.13</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		