

<u>F. kanalizacijos</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>22</u>) <u>61</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>94-C-2</u>			
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)							
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. <u>2</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet.</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>188.07</u>	Ar yra vandens?	
Žemė					<u>188.07</u>	Ar yra dujų?	
Sienos		<u>bet.</u>				Pastabos	
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1000</u>	<u>2.92</u>	<u>185.15</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.14</u>	<u>184.93</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.14</u>	<u>184.93</u>		
	Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.07</u>	<u>185.00</u>	Objekto Nr. <u>91-315702</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. G. Gubas</u> (parašas) (pavardė)	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia			
							19 <u>94</u> m. <u>05</u> mėn. <u>5</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)