

<u>F. kanalizacijos</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>56</u>) <u>82</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>94-C-7</u>			
<u>Vilnius</u>		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)							

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 10
Dangtis		bet	650		189.78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	189.78	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.73	187.05	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2.87	186.91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-315707</u> Sudarė <u>P. Grybas</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. <u>25</u> mėn. <u>5</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2.87	186.91	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		