

Vandentiekio šulinio Nr. (56²) 83 KORTELE




(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius 94-C-7

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis 0,25 *
*
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		189,95	
Žemė			0.00	189,95	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	1,96	187,99	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 1,53 Apačia 188,42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3.3797.....
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 1,53 Apačia 188,42	
	Nr. 3	bet.	65	Viršus 1,53 Apačia 188,42	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>P. Grybos</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>94</u> m. <u>05</u> mėn. <u>5</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)