

Vandentiekis
(Komunikacija)

šuliny
(Įrengimo pavadinimas)

131
Numeris, Kortelė

Vilnius
(Miestas)

Purių g.
(gatvė)

95-B-13 (78/33-0284)
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: -
Dangtis	bet.	1000			172.84	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0		172.84	Ar yra vandens? +
Sienos	bet.					Ar yra dujų? -
Dugnas	bet	1000	15.30		157.54	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus	1.20	171.64
				Apačia		
	Nr. 2					
	Nr. 3					
	Nr. 4					
	Nr. 5					
	Nr. 6					
	Nr. 7					
						UAB "Inreal GEO"
						Objektas: Purių g. 7, Vilnius
						Sudarė  S. Ditauskienė (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						2017m. 03mėn. 24d. (Įrengimo tyrinėjimo data)