

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Kortelė nr.:183

Vilnius
(Miestas)


J.Bretkūno
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



Bretkūno g.

X-604850.670
Y-576063.750
•1⊕•2
183



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	
Dangtis		KET	300	—		162.68	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—			162.68	Ar yra vandens? ne	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ne	
Dugnas		PVC	315	—			Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema LAS07	
				Apačia	4.56	158.12		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	4.56	158.12		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objektas:	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė	M.Dilba
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2018 10	
				Apačia				

Tyrinėjimo data