




Vandentiekio kan.	Nr. 211a	KORTELE	(76/34 - 0072) 11 - D - 2
(abrise) (plane)			planšeto nomenklatūra
2018	Vilniaus	Padvarės g.	
Įrenginio pastatymo metai	(miestas)	(gatvė)	

Vertikaliniai šulinio pjūviai :
(0.00)



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys :

Šulinio centro koordinatė

x= 6074054.440
y= 582985.560

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Pastabos
Dangtis		Ket.	700		140.35	
žemė				0.00		
Sienos		Betonas	1500	0.00	140.70	
Dugnas		Betonas				Šulinio dangčio altitudė išmatuota esant neasfaltuotai ar kitai kietajai dangai. Paklojus danga šulinio dangčio altitudė gali keistis. MB Geodezinių matavimų centras Vilnius, Justiniškių g. 16, įm.k. 304470776 Kvalifikacijos Pažymėjimo Nr.: 1GKV-1368 Objektas: Vilniaus m. sav. Verkių sen., Padvarės g. Vandentiekio išpildomoji kontrolinė Sudarė: geodezininkė L. Sketerskaitė Patikrino: 2019-02-01 (kortelės sudarymo data)
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	32	Viršus 1.80	138.55	
				Apačia 1.83	138.52	
	Nr.2	PVC	32	Viršus 1.80	138.55	
				Apačia 1.81	138.52	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		