

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 191 KORTELE


78/32-0124 (115 - D - 13)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			182.47	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		182.47	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6063358.88; Y = 590888.05	
Dugnas	Plastm.	315	2.29		180.18		
Vamzažiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"	
			Apačia				
	Nr. 2	PVC	Viršus	2.13	180.34	Objekto nr.	
			Apačia	2.29	180.18		
	Nr. 3		Viršus			Sudarė	M.Juozaponis
			Apačia				Pavardė
	Nr. 4		Viršus			Patikrino	
			Apačia				
	Nr. 5		Viršus			2019-04-29 (įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				
	Nr. 6		Viršus				
			Apačia				
	Nr. 7		Viršus				
			Apačia				
	Nr. 8		Viršus				
			Apačia				